

Circular Informativa

N.º 084/CD/8.1.7.

Data: 08/04/2014

Assunto: **Desfibrilhadores semi-automáticos externos Samaritan PAD 500P**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Os **desfibrilhadores semi-automáticos externos Samaritan PAD 500P** apresentam um problema de *software* que pode alterar as instruções fornecidas pelo dispositivo em situações de paragem cardíaca súbita de acordo com as indicações do fabricante **Heartsine**.

Os dispositivos Samaritan PAD 500P afetados foram os fabricados entre fevereiro de 2010 e janeiro de 2014, com os números de série compreendidos entre 10B0010001 e 14B00461703, inclusive.


Estes desfibrilhadores destinam-se a aplicar, sempre que apropriado, choques elétricos em situações de paragem cardíaca súbita e, como função secundária, a fornecer instruções aos utilizadores relativamente à eficácia da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) que está a ser aplicada.

O *software* afetado pode calcular erradamente a taxa de compressões por minuto da RCP que está a ser aplicada ao doente. Por conseguinte, o dispositivo pode dar falsa indicação ao utilizador para diminuir a taxa de compressões por minuto.

Para correção deste problema o fabricante disponibilizou uma atualização de *software*.

Assim, o Infarmed recomenda aos utilizadores o contacto com a empresa **Cardio Solutions – Equipamento Médico, Lda.** (21 417 65 84) para obtenção da atualização do *software*.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo

