

N.º 081/CD  
Data: 30/03/2012

Assunto: **Furto de dispositivos médicos implantáveis ativos do fabricante Boston Scientific Corporation**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

No início de março, na República Checa, foram furtados do veículo que fazia a sua distribuição os dispositivos médicos implantáveis ativos (DMIA) do fabricante **Boston Scientific Corporation**, com o mandatário **Guidant Europe NV/SA**, que de seguida se enumeram:

- Cardioversores Desfibriladores Implantáveis (ICD)

Marca	Modelo	Material No.	Nº de Série	Data de Validade
ICD TELIGEN_HE VR DF1	F102	60F102-814	113139	04.08.2012
ICD TELIGEN_HE VR DF1	F102	60F102-814	114621	09.12.2012
ICD TELIGEN_HE VR DF4	F103	60F103-805	116879	16.12.2012
ICD TELIGEN_HE DR DF1	F110	60F110-814	117249	10.08.2012
ICD TELIGEN_HE DR DF4	F111	60F111-805	104766	06.07.2012
ICD TELIGEN_HE DR DF4	F111	60F111-805	104769	06.07.2012


- Desfibriladores de Terapêutica de Ressincronização Cardíaca (CRT-D)

Marca	Modelo	Nº do Material	Nº de Série	Data de Validade
CRT-D COGNIS_HE DF1/IS1	P107	60P107-814	113354	14.05.2012
CRT-D COGNIS_HE DF1/IS1	P107	60P107-814	115530	29.07.2012
CRT-D COGNIS_HE DF4	P108	60P108-805	107564	04.10.2012
CRT-D COGNIS_HE DF4	P108	60P108-805	107572	04.10.2012
CRT-D COGNIS_HE DF4	P108	60P108-805	107921	10.11.2012

Assim, o Infarmed recomenda que:

- Todas as entidades verifiquem cuidadosamente o seu inventário, de forma a confirmar a inexistência dos DMIA em questão, assim como qualquer nova remessa destes dispositivos.
- Caso sejam encontrados os dispositivos médicos implantáveis ativos acima identificados, as entidades que os tenham em sua posse os segreguem e informem a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).
- Estes dispositivos médicos implantáveis ativos não sejam utilizados, uma vez que dadas as circunstâncias não pode ser assegurada a sua segurança, qualidade e desempenho.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo