

Circular Informativa

N.º 084/CD/8.1.7.

Data: 17/04/2013

Assunto: **Sistemas de ecografia MicroMaxx e M-Turbo do fabricante SonoSite**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Os sistemas de ecografia **MicroMaxx** e **M-Turbo** apresentam uma anomalia no cálculo da razão S/D quando integrados nos *softwares* utilizados na área da obstetrícia/ginecologia. Por este motivo, o fabricante **SonoSite** implementou uma ação corretiva que consiste na atualização do *software*.

Em Portugal, não foi notificado ao Infarmed qualquer incidente relacionado com esta situação.

Contudo, atendendo a que não foi possível localizar todos os dispositivos afetados, o Infarmed recomenda, aos utilizadores que ainda não tenham recebido o aviso de segurança, o contacto com a empresa Elnor, S.A. que coordena a ação corretiva em Portugal.

O Conselho Diretivo


Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo